




Napełniacz z wylewką

MODEL: 651542



1. Spryskiwacz zmontować wzorując się rysunkiem powyżej.
2. Oczyszczyć gwinty mimośrodów.
3. Uszczelnić gwinty mimośrodów pakułami lub taśmą teflonową.
4. Ustawić mimośrody poziomo i w odległości pozwalającej na prawidłowe przykręcenie baterii.
5. Nakręcić na mimośrody rozety. W nakrętkach umieścić uszczelki i przykręcić baterię zwracając uwagę, by nie uszkodzić powierzchni nakrętek.
6. Po zamontowaniu baterii odkręcić zawór i przepłukać instalację i baterię, w ten sposób pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń.